

La máscara de soldar con filtro fotosensible de auto-oscurecimiento está diseñada para proteger los ojos y la cara de las chispas, salpicaduras y radiaciones nocivas, en conformidad con estándares de calidad europeos.

El filtro de oscurecimiento cambia automáticamente de un estado oscuro, cuando se empieza a soldar y vuelve a su estado claro una vez terminado de soldar.

La máscara de soldar starface viene lista para ser usada, lo único que necesita hacer antes de empezar a soldar es ajustar la posición de la banda, seleccionar el correcto grado de oscurecimiento y retirar el plástico protector de la mica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tiempo de cambio claro/oscuro 0.000033 segundos.
- Protección UV/IR.
- Protección total del rostro.
- Fabricada en poliamida, plástico de alta resistencia a los impactos.
- Ajuste externo de sensibilidad y número de grado deseado (9 al 13).
- Sistema de recarga solar, no requiere pilas.
- Mica protectora reemplazable.
- Cintillo con mecanismo diseñado para ajustar la caída.

TABLA DE GUÍA PARA AJUSTAR NIVEL DE GRADOS

Welding Process	Arc Current (Amperes)														
	0,5	2,5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450			
SMAW															
MIG (heavy)															
MIG (light)															
TIG, GTAW															
MÁGICO															
SAW															
PAC															
PAW															



Ajuste externo de sensibilidad y número de grado (9 al 13).



Sistema de recarga solar, no requiere pilas.



Mica protectora reemplazable.



Cintillo con mecanismo diseñado para ajustar la caída.

